

Ausfall Fernlicht bei Kurvenfahrt, AFS-Fehler

Beitrag von „Balrock“ vom 28. September 2010 um 21:40

"Kurvenlicht AFS ohne Funktion Bordbuch" durfte ich mir am Freitag auch anschauen 😞 Zum Glück war es nur die Linke H7 Lampe, die sich verabschiedet hat. Kurzer Boxenstopp bei dem 😊 meines Vertrauens, nach nicht ganz 8 Minuten war die getauscht. Tauschen auf allgemeinen Service verbucht, nur die Lampe wurde bezahlt. Somit kann ich damit leben, es sei den das wird ein Dauerzustand 😊