

# Kosten 1.Inspektion nach 30000 km! (Touareg I / 7 L)

Beitrag von „Balrock“ vom 28. September 2010 um 21:58

So die erste hat er nun auch hinter sich, leider schon nach 25000 KM. Was mich ein bisschen gestört hat, ist das der Service Zähler bei der letzten Urlaubsfahrt, auf Grund des Fahrradträgers auf der AHK, je gefahrenen KM gleich um ca. 2 runter gerechnet hat. Sprich 2500 gefahren und 5000 bis zum nächsten Service weg gerechnet. 😞

Kosten für die Service LL Inspektion Inkl.

Filtereinsatz  
Dichtring  
Pollenfilter  
Kühlmittel  
Waschzusatz

141,56 €

Öl - SLX 3 5W30 VW-Norm 50700 wurde angeliefert ( war halt günstig im EK, 10 Liter a1 Liter Gebinde für 77 € 😊 )

Das erwachen kam nach dem Service. 🤖🤖🤖

Den Dicken abends abgeholt und am nächsten Tag mit der Familie zum Ausflug raus. Nach ca. 20 KM, beim Kurve lenken, keine Kontrolle mehr über das Lenkrad (🤖) und ich konnte ihn noch abfangen. Ich die nächste Ausfahrt raus und beim aussteigen aus dem Auto roch und qualmte es schon aus dem Motorraum! Das Ergebnis, Motorraum total mit Öl überflutetet. Das übliche Prozedere, abschleppen, Leihwagen und am Montag die Diagnose. Angeblich der Dichtring vom Ölfilterbehälter undicht! Dieser wurde gewechselt und es war immer noch nicht dicht. Dann hat der Dicke 3 Tage! auf einen neuen Ölfilterbehälter gewartet und alles war wieder schick.

Ich hoffe doch, das so etwas nun nicht zum Standard gehört, nach jedem Ölwechsel 🤖