

Ausfall Fernlicht bei Kurvenfahrt, AFS-Fehler

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 29. September 2010 um 18:56

Zitat von Balrock

"Kurvenlicht AFS ohne Funktion Bordbuch" durfte ich mir am Freitag auch anschauen 😞 Zum Glück war es nur die Linke H7 Lampe, die sich verabschiedet hat. Kurzer Boxenstopp bei dem 😊 meines Vertrauens, nach nicht ganz 8 Minuten war die getauscht. Tauschen auf allgemeinen Service verbucht, nur die Lampe wurde bezahlt. Somit kann ich damit leben, es sei den das wird ein Dauerzustand

Hallo,

bisher hatte ich den Fehler 4x --> letzte Woche mal wieder:(Aber der Meister beim 😊 ist mittlerweile sehr geübt und tauscht die H7 ratz fatz 🤖
