

Wasserdusche wenn der Kofferraum geöffnet wird

Beitrag von „juma“ vom 30. September 2010 um 09:46

Servus,

beim TII existiert diese Problematik nicht, da keine separat zu öffnende Heckscheibe.

Beim TI gab es besagtes "Gummiupdate" in Form einer geänderten Form der Gummidichtung. Diese hat auch zu einem gewissen Teil Abhilfe geschaffen, aber weg ist es bei mir auch nicht. Ich helfe mir zuverlässig damit, dass ich zunächst die Scheibe einen Spalt öffne, damit die Oberflächenspannung des in der Rinne befindlichen Wassers "zerstöre" und schon läuft alles runter. Danach kann man auch gefahrlos die Klappe bedienen.

Dies alles wurde aber schon hier besprochen: [KLICK](#) 