

Luftzug an der BF Seite

Beitrag von „Husky“ vom 30. September 2010 um 18:26

Hallo,

hatte schon mal ein ähnliches Problem, bei mir war die Ursache ganz einfach:

Die Luftdüse der Handschuhfach-Kühlung war geöffnet (Die ist im Handschuhfach), das kann zu Zugscheinungen führen.

Hast Du die schonmal überprüft?

Gruss Franz