

Geräusche im Untertourenbereich bei 1300 bis 1800 U/Min

Beitrag von „Elisa2411“ vom 1. Oktober 2010 um 11:23

Hallo,

Ich habe Geräusche so ein Pfeifen aufheulen im untertourigen Bereich zwischen ca. 1300 U/Min und 1800 U/Min, meine Freundschaften finden nichts, man muss das Gaspedal auch vorsichtig drücken und ganz langsam anfahren, nur dann ist da was zu hören. In diesem Bereich habe ich auch eine für mein Befinden ziemlich hohles Motorengeräusch.....ist das normal oder weiß jemand was da defekt sein kann. Achja ich fahre Modellreihe 2009, V6, 3,0l der mit 240 Pferdchen....???