

drehzahlschwankungen bei konstanter Geschwindigkeit

Beitrag von „Stein“ vom 3. Oktober 2010 um 19:37

Hallo,

wenn du Automatik hast geht wohl die Wandlerüberbrückungskupplung nicht mehr oder nicht richtig zu.

Gruß
Eric