

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 4. Oktober 2010 um 12:31

[Zitat von juma](#)

der erste Keil hat aber mechanisch das Verstellen verhindert. Ich habe den übrigens immer noch drin und es funktioniert wunderbar. Einfaches Teil, das genau das tut was es soll.

Ich bewerte diese Vorgehensweise (leider) als keine Lösungsoption.

Na logisch, Uli!

Hinterher wurden dann geänderte Hebel für die Höhenverstellung verwendet.

Klar, dass man den Knopf für die Elektrik nicht blockieren sollte. Die Beurteilung als Fehlfunktion - wie du schon richtig bemerkt hast - ist wahrscheinlich zwangsläufig die Folge. Hab den Satiremodus vergessen einzuschalten. 😊