

# **verbrannter Geruch nach Bergauffahrt**

**Beitrag von „rema0211“ vom 4. Oktober 2010 um 12:34**

Hallo,

das "Problem" hatte ich auch. Es ist aber eigentlich keines. Kenne das vom Cayenne und scheint wohl beim Touareg dasselbe Thema zu sein. Du hast auf dem Endtopf Reifenabrieb - der sammelt sich dort, da der ESD direkt quer hinter den Hinterrädern positioniert ist. Wenn das Fahrzeug dann mal richtig gefahren wird und der ESD richtig heiß wird, dann kommt es zu diesem Geruch. Es ist nichts, was dich beunruhigen muß.

Gruß  
Rene