

# Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

**Beitrag von „nweigl“ vom 4. Oktober 2010 um 18:39**

Willkommen im Club,

AFS ohne Funktion Bordbuch usw. kommt bei mir auch. Der 😊 hat mir den Tausch des linken Xenon-Brenner empfohlen. 204,- Euro plus MWSt plus eine Stunde einbau. Wenn ich nach rechts lenke, fällt der linke Hauptscheinwerfer aus. Muss es aber noch einmal mit einem zweiten Mann gründlich prüfen. Werde wohl danach einen Termin ausmachen und dabei vorher die erwähnten Mängel überprüfen bzw. ausschließen so z.B. Kabelbruch, Scheinwerfer H7 defekt.

Ich werde berichten.

Gruß

Niko