

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Maverick“ vom 7. Oktober 2010 um 12:38

Hallo nochmal,

hab mit meinem Bekannten nochmal gesprochen.

Die Teile (Druckventil für Federbein Vorne) kosten pro Seite ca. 60€ und der Einbau war in ca. einer Stunde erledigt.

Teile Nr.: VW : 7L0 6161 813 B

Grüße
Maverick