

Bordbuchablage

Beitrag von „Tuareger“ vom 11. Oktober 2010 um 22:35

So,

hat sich während einer Wartezeit im T erledigt. Hab die Klammer mal abgebaut und gesehen, daß das Teil einfach falsch verbaut wurde.

Mein problem gelöst . . .

Gruß

Norbert