

Vergleich Modell 2004-2005 R5

Beitrag von „Schmidti71“ vom 15. Dezember 2004 um 10:06

Hallo Jörg,

danke dir für die Info's.

Habe gestern mit der Hotline telefoniert und die haben meine Vermutung bestätigt, dass der Speicher 2 nicht automatisch nach c. 2 h einen Reset durchführen darf. Habe morgen Termin in der Werkstatt zum Auslesen des Kombiinstrument-mal sehen was dabei herauskommt. Gruß
Stefan