

2 Fehler


Beitrag von „blagy“ vom 15. Dezember 2004 um 11:17

Nach 7000 km mit meinem Touareg hat er zwei Probleme:

1. Wenn ich mein T über Nacht außen verlasse, und es ist unter 0 Grad, wenn ich morgens das Auto starte, blinkt der Knopf für Differenzialsperre und in Multifunktionsanzeige sagt Werkstatt

- Problem mit Differenzial. Wenn ich das Auto wiederstarte, ist alles ganz normal 

2. Der Kalendarer in Dachkonsole springt in Schritten von 18 Tagen, deshalb bin ich schon in Jahr 2008 

Hat jemand eine idee 

mfg, Blagy