



## 2 Fehler


Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. Dezember 2004 um 14:12

Zitat von blagy

Nach 7000 km mit meinem Touareg hat er zwei Probleme:

1. Wenn ich mein T über Nacht außen verlasse, und es ist unter 0 Grad, wenn ich morgens das Auto starte, blinkt der Knopf für Differenzialsperre und in Multifunktionsanzeige sagt Werkstatt - Problem mit Differenzial. Wenn ich das Auto wiederstarte, ist alles ganz normal 

2. Der Kallender in Dachkonsolle springt in Schritten von 18 Tagen, deshalb bin ich schon in Jahr 2008 

Hat jemand eine idee 

mfg, Blagy

Alles anzeigen

1. Ist da Oel auf dem Diffrenzial? Wenn ja, welches?
2. VW hat den Audislogan übernommen: Vorsprung durch Technik (Zukunft)!

Gruß