

Regensensor für die Füße

Beitrag von „Heinz“ vom 11. Februar 2004 um 18:48

Hallo stuempf,

das mit dem Regensensor haben schon einige so erlebt. Ich hatte bisher bei meinem Gefährt noch keine Probleme und finde das Ding funktioniert wunderbar. Die Problemlösung steckt, wie so oft, wohl mal wieder in der Software, d.h. es gibt auch dafür offensichtlich ein Softwareupdate. Wenn das nicht hilft neuen Sensor einbauen lassen.

Deine Werkstatt hat einen Riss in der Schüssel, mit Verlaub. Das ist weder ok, noch normal.

gruß
Heinz