

Loch in der Konsole - weil keine Luftfederung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 21. Oktober 2010 um 13:40

Hallo Sami,
es könnte 7L9 864 897 sein, ca. 10 Euro, ist bei mir aber in schwarz gelistet.
Fahr zum :), der hat das mit deiner Fahrgestellnummer sehr schnell festgestellt.

Gruß