

# Standheizung nachrüsten R5

**Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 22. Oktober 2010 um 16:51**

Hallo.

Die original Webasto Anleitung spricht nur vom T91. Ich denke mit dem T100 hast Du evtl keine ABE in der Verbindung mit Deinem Zuheizter. Ich würde die T100 wieder umtauschen.