

# Nur Kaltluft auf der Fahrerseite

Beitrag von „Lubemo“ vom 24. Oktober 2010 um 18:32

[Zitat von schlosserharry](#)

Der Freundliche kann eine Gleichstellungsfahrt durchführen, damit sind alle Klappen wieder resettet. Bei mir hat das nicht funktioniert. Zum Austausch der Motoren muss allerdings das ganze Cockpit raus, mein Händler prüft gerade die Kostenübernahme über Garantie.

Vielen Dank für den Tipp! 🙌

Ich werde am Montag zur Werkstatt fahren. Falls die dort keine Lösung wissen, schlage ich denen diese Methode vor.

Ich hoffe ja, dass das Problem mit einer Gleichstellungsfahrt behoben werden kann, denn die Garantie ist schon abgelaufen und der Austausch der Stellmotoren hört sich ziemlich zeitaufwändig und damit auch teuer an...

[Zitat von schlosserharry](#)

Ich habe erst einmal die Klappe manuell aufgedreht und den Stecker abgezogen. Die Wärme regle ich derweil über das Gebläse.

Wie komme ich denn an die Temperaturklappe?

Gruß

Lubemo