

# Touareg II Standheizung nachrüsten

**Beitrag von „Skipper“ vom 25. Oktober 2010 um 19:50**

Hallo T-Freunde

Bei den z.Zt.herschenden Temperaturen (unter 7°) schaltet sich der Zuheizer automatisch zu und man hört aus Richtung unter dem Beifahrersitz ein leichtes Tick-Geräusch das sich mit der Temperatur ändert das ist die Speisepumpe des Zuheizers.

Wenn man aber was mir passiert ist mit der Bedienungsanleitung im Auto sitzt und was ausprobiert und dann mehr als 3mal die Zündung ohne zu starten einschaltet wertet die Motorelektronik das als Fehlstart und schaltet alle (unnötigen) Verbraucher ab.Die Werkstatt hat die Elektronik resetet und gut war es. Gruß Uwe