Nur Kaltluft auf der Fahrerseite

Beitrag von "Lubemo" vom 25. Oktober 2010 um 22:34

Danke für die gute Anleitung.



Bekannte hatten in ihrem Passat auch schon Probleme mit den Stellmotoren (klopfende Geräusche beim Bremsen/Anhalten).

Vielleicht sollte VW mal an der Zuverlässigkeit der Elektronik arbeiten...



Der Touareg war übrigens auch schon wegen Kühlwasserverlust für insgesamt 2 Wochen in der Werkstatt.

Aber wenn alles funktioniert, dann ist es ja schon ein geiles Auto...