

# Touareg II Standheizung nachrüsten

Beitrag von „Pollibus“ vom 26. Oktober 2010 um 09:36

So, hab jetzt Antwort von Memotec ob Zuheizer oder nicht:

Zitat

wenn kein Typenschild an der B-Säule klebt, ist leider auch kein Verbrennungszuheizer verbaut. ( Zuheizer nur Fahrzeuge mit Klimabedienteil hinten )

Bleibt nur der Kompletteinbau einer Heizung.

Damit sollte es klar sein...

... das wird kalt den Winter!