

Touareg II Standheizung nachrüsten

Beitrag von „Pollibus“ vom 26. Oktober 2010 um 09:36

So, hab jetzt Antwort von Memotec ob Zuheizer oder nicht:

Zitat

wenn kein Typenschild an der B-Säule klebt, ist leider auch kein Verbrennungszuheizer verbaut. (Zuheizer nur Fahrzeuge mit Klimabedienteil hinten)
Bleibt nur der Kompletteinbau einer Heizung.

Damit sollte es klar sein...

... das wird kalt den Winter!