

R5 Startprobleme bzw Drosselklappe

Beitrag von „roko“ vom 27. Oktober 2010 um 14:51

Beziehe mich da auf Einträge welche schon älter sind.

Zitat

AW: Probleme beim Motorstart

Hallo, vielleicht kann ich Dir helfen, das Problem ist eigentlich als Drosselklappenfehler bekannt beim R5 TDI. Bei meinem ersten Dicken R5TDI ist das 2003 aufgetreten. Abhilfe wurde durch einbau einer geänderten Drosselklappe seitens VW geschaffen. Ursache: Durch Rußablagerungen und zu geringes Splatmaß öffnet die Klappe nicht (klemmt fest). Da die Klappe nicht öffnet gibt die Elektronik die Kraftstoffeinspritzung nicht frei, das wars. Da dieser Klemmeffekt nicht immer auftritt, hat man den Blinkereffekt, geht , geht nicht,...

Mich wundert nur das dieser Fehler wieder auftritt, sollte doch Geschichte der ersten Serie sein.

Also, ab zu freundlichen, der müsste das Problem kennen.

Gruß, Jörg

Ig RoKo