

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „nweigl“ vom 31. Oktober 2010 um 21:22

Hallo Mic,

bei mir hat die Umprogrammierung genau das beschriebene Problem (Verbindung wird aufgebaut und sofort wieder getrennt) behoben.