

# AUX-Anschluss

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 2. November 2010 um 10:52**

Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum!

Viel Spaß hier und wenn du magst darfst du dich gern noch etwas genauer vorstellen. Guckst du hier: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=7709>

Zu deinem Problem fällt mir als erstes die Lautstärkeeinstellung des I Phones ein. Da das Ausgangssignal nur den vollen Pegel erreicht, wenn ud die Lautstärke deines I Phones dementsprechend hoch regulierst. Die EQ Einstellungen im I Phone solltest duc eventuell auch mal überprüfen. Nur so kann ich mir das dünne Signal erklären.

LG  
Manu