

Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „celsen“ vom 2. November 2010 um 12:04

Moin wosnmein,

Welches Baujahr ist Dein Dicker?

Hast Du das RNS2 DVD nachträglich einbauen lassen? Wenn ja, was war zuvor eingebaut?

Hast Du ein Soundsystem ab Werk?

Für mich klingt das nach einem anderen Problem, denn die Sprache (selbst wenn sie jetzt auf "american metric" ist) kann man an dem Gerät selbst umstellen.

Beste Grüße,

Marcel

P.S.: Ein Hamburger ! 🍔👍👍👍