

Dieselizeusatz oder Systemreiniger

Beitrag von „N2k1“ vom 4. November 2010 um 08:08

Da die Ursachen für die Lampe sehr verschieden sind, wird der Zusatz wohl nicht viel bringen. Bei mir war die Einspritzmenge wohl falsch, da die Dieseltemperatur nicht richtig bestimmt wurde.

Temperaturgeber wechseln lassen - und schon habe ich die Lampe seither nicht mehr gesehen.