

"Glanzeleistungen" eurer VW-Werkstätten

Beitrag von „Léon“ vom 5. November 2010 um 17:14

[Zitat von cybister](#)

Hi,
könnte das nicht auch Offroad passiert sein? Entsprechenden Feindkontakt vorausgesetzt.

Gruss,
Michael

Hallo Michael,

Offroad ist es nicht passiert, da ich beim abschrauben gesehen hatte, dass nur der Kopf der Schraube abgebrochen war.

Erst nach dem anschrauben des neuen UFS war das Teil ab.

War eben beim Freundlichen und da durch einen Getriebedefekt nun Maschine + Getriebe raus müssen, wird es direkt ersetzt 🙌

Liebe Grüße, Léon