

Leistungsverlust V10

Beitrag von „Martinezz“ vom 5. November 2010 um 23:12

hi leute erstmal danke für eure antworten.. war bei meinem händler ... Turbo soll ok sein aber der Luftmassenmesser R war defekt. sollte alles wieder ok sein meinte der händler, jedoch die leistung ist immer noch nicht wieder voll da.. bei ca. 190-200 ist auf BAB schluss und beschleunigen in der stadt ist eher nicht so toll .. habe nächste woche wieder nen termin allerdings beim anderen händler.. mal sehen was die finden... Was mir halt auch noch aufgefallen ist ... der dicke hustet bei ca. 90-120 stark,leichtes ruckeln ist auch zu spüren.. aber vorallem wenn mal beschleunigt ab dritte gang rußt er , das man meint man zieht nen brennenden reifenhaufen hinter her ... mal sehen was die werkstatt findet.. werde berichten!