

# **LPG Ausfall! Steuerteil unter Wasser!**

**Beitrag von „Earligor“ vom 8. November 2010 um 14:28**

Ich habe noch etwas wesentliches vergessen, sorry.

Ich hatte noch den Beifahrerraum naß. Das soll heißen das dort auch Wasser stand, weil vorn im Motorraum soviel Wasser stand, drang das durch die Wand ins Fahrzeuginnere. War nach der Fehlerbehebung wieder alles in Ordnung.

Bei der SUCHE Funktion, hier im Board, hab ich ähnliche Artikel gefunden.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php?t=13976>

Kann den erstellten Beitrag leider nicht mehr ändern.

MfG