

# Parksensor defekt?

**Beitrag von „UMRing2000“ vom 9. November 2010 um 21:31**

Hallo Marian,

bei meinem Touareg (Bj. 06/2006) ist der gleiche Fehler aufgetreten, den Du im August beschrieben hast. Sowohl vorne, als auch hinten leuchteten bei langsamer Fahrt nur noch die roten LEDs im Armaturenbrett auf, ganz egal wie weit von irgendwas entfernt. Jetzt hat sich die Elektronik sogar ganz verabschiedet und bei einem Elektronik-Systemcheck konnte vom Testgerät das Steuergerät für die Parktronic nicht mehr erkannt werden. Wäre klasse mal kurz von Dir zu hören, wie die Sache bei Dir ausgegangen ist. Wo lag letztendlich der Fehler und welche Kosten sind entstanden oder lief es sogar auf Kulanz? Danke im Voraus für Deine Antwort. Beste Grüße, uwe