

"Zündaussetzer" bei V8 LPG

Beitrag von „FWB Group“ vom 10. November 2010 um 22:30

1. Lass deinen Verdampferdruck nachstellen (wieder erhöhen). Durch täglichen Gebrauch sinkt die Membranleistung und somit der Arbeitsdruck. Das sollte das Problem lösen. bzw.
2. Filterwechsel schon gemacht ????
