

# "Zündaussetzer" bei V8 LPG

**Beitrag von „flockie“ vom 11. November 2010 um 18:35**

Hallo nach Meißen,

vielen Dank für den Ratschlag. Ja, ich habe den Filter vor einigen Monaten wechseln lassen. Kann ein zu niedriger Arbeitsdruck tatsächlich diese nur sehr selten auftretenden, Bruchteile einer sekunde andauernden Aussetzer erklären? Das Gasbedienteil im Cockpit piept dabei nicht und schaltet nicht auf Benzin um.

Liebe Grüße aus dem Westerwald, Volker.