

Leistungsverlust R5

Beitrag von „westfreude“ vom 12. November 2010 um 10:06

Hallo zusammen

Mein ansonsten zuverlässiger T hat seit 2 Wochen ein Problemchen.

Ich war in Frankreich bei meiner Schwester und da hat es dem T wohl nicht gefallen.

Erst ist ein silbernes Metallrohr welches von der linken Motorseite auf die rechte geht am Anschluss links gebrochen.

Das Auto war dann laut und hatte keine Leistung mehr.

Dort wurde zwar das Rohr ersetzt, aber die Leistung vergessen. 😞

Der Freundliche hier meinte nur nach einer Probefahrt das die Leistung doch ok wäre.

Lach, kann weder beschleunigen noch einen Berg hoch fahren. Jeden Tag fahre ich eine Steigung

die ich sonst mit 120 km/h gefahren nun mit 70 km/h.

Wieder beim Händler sagt der dann muss der Wagen komplett getestet werden. Für Test will er

ca 500 € !! 🙄

Hat da jemand eine Ahnung was es sein kann und für was besagtes Rohr ist ?

Ist ein R5 128 KW Automatik Bj.11.05 mit 80000 km

Mit freundlichen und verzweifelten Grüßen