

# Erfahrungsbericht Winterreifen

Beitrag von „oinotna111“ vom 13. November 2010 um 14:35

Hallo zusammen

ich habe gestern endlich meinen T2 erhalten und musste nun heute morgen bei der genaueren Reifenkontrolle feststellen, dass zwei Reifen mit der Innenseite nach aussen montiert wurden



>> wie bescheuert muss man denn für so was sein ?

Es handelt sich dabei um **Conti Cross Contact Winter** mit asymmetrischem Profil, weshalb ich als Laie mal davon ausgehe, dass es schon eine Rolle spielt welche Seite aussen/innen montiert ist, oder nicht?

Zudem musste ich feststellen, dass die Reifen KW 40 im Jahr 2008 hergestellt wurden. Darf man zweijährige Reifen noch als "Neue Reifen" verkaufen? Oder werde ich hier verarscht?

Ich hatte mir zwar vorgenommen alles mögliche bei der Fahrzeugübergabe genauestens zu kontrollieren, aber mit meinem gebrochenen Fuss und Stöcken konnte ich die Reifen halt nicht so gut einsehen, dazu hat die Übergabe des T2 in einer Tiefgarage ohne optimale Beleuchtung stattgefunden. >> Naja, ich habe wieder was dazugelernt!

Ansonsten bin ich bis anhin voll zufrieden mit dem Neuen (V6 TDI).

Falls mir jemand wegen der Reifen nützliche Tipps geben kann wäre ich froh. Habe natürlich für Montagmorgen bereits einen Termin beim "Freundlichen" abgemacht.

LG, Antonio