

# Vergleich Modell 2004-2005 R5

Beitrag von „owolter“ vom 16. Dezember 2004 um 08:11

Zitat von agroetsch

Hallo,

wir hatten hier doch mal jemand mit geplatzten Krümmern..?

die "platzen" wohl kaum davon.

der kollege mit dem krümmer hatte 3 an der zahl. das thema hatte mindestens 50 zeilen, hat sich mächtig darüber aufgeregt und in der letzten zeile wollte er nicht ganz unerwähnt lassen, daß er mit einem tuningdatensatz unterwegs ist. da war der grund wohl eher unsauberes tuning und die zulässige bauteiltemperatur wurde überschritten.

die umrandung hat nur designgründe. so dicht unter der motorhaube ist der beitrag zur besseren durchströmung des motorraumes zu vernachlässigen. da der motor längs eingebaut ist, wird der krümmer auch immer vom fahrtwind gekühlt.