

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Trixi2“ vom 14. November 2010 um 11:06

Hallo David, habe gestern Abend meinen Träger zerbröselt und ausgebrochen von der Radlaufseite waren keine Schrauben zu finden war ja eh schon hinüber, die hintere Schraube rechts wird von Kabelbäumen verdeckt müßte man mit Spiegel noch einschrauben können weit oben im Radlauf, zur linken hinteren muß bei mir der Luftfilterkasten komplett raus sonst kein Platz zum die schraube einzudrehen ist ein V10 ich weiß nicht ob es bei anderen eventl. mehr Platz hat. gruß reinhold