

Erfahrungsbericht Winterreifen

Beitrag von „oinotna111“ vom 15. November 2010 um 15:46

Hallo Leute

Ich war nun also beim 😊 und die haben diskussionslos die beiden falsch rum montierten Reifen richtig rum montiert.

Die Conti Cross Contact sind also nach Aussage meines 😊 tatsächlich asymmetrische Reifen mit Innen- und Aussenseite, aber ohne Laufrichtungsangabe.

Wegen der Tatsache, dass die Reifen zwei Jahre alt sind (4008): Anscheinend darf von Gesetzes wegen ein Reifen bis zu fünf! Jahre alt sein, um noch als Neureifen verkauft werden zu können. Bin bei meinen Recherchen auf dieselbe Aussage gestossen, weshalb ich das nun so hingenommen habe.

Aber die Sommerreifen werde ich direkt selber bestellen.

Gruss.