

# Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Bernd S“ vom 16. November 2010 um 11:54

Und schon wieder eine Frage: Gibt es eigentlich einen logisch nachvollziehbaren Grund, warum bei den V6 meistens die (in Fahrtrichtung) linke Zylinderbank betroffen ist? evtl. kürzerer Weg??

Bei mir wird heute auch lediglich die linke Seite gewechselt. 😞