

elektrische höhenverstellung Lenkrad defekt

Beitrag von „Retto“ vom 21. November 2010 um 14:26

Huhu,

ich habe ein Problem mit unserem V10 und weiß langsam nicht mehr weiter (vw scheinbar auch nicht)

die elektrische höhenverstellung am Lenkrad geht einfach nicht weit genug nach oben zeitweilig. ich kann bis 80 und dann ab 230 wieder das tacho ablesen was tirsich nervt. der Wagen war deswegen bestimmt schon 10x in der werkstatt, lenksäule getauscht, stg getauscht wo es dann ne zeit wieder ging und dann wieder nicht. 🙄

der spalt zwischen der lenksäule und dem cockpit sind in der höchsten Position gute 20mm und man kann mit der hand rein greifen.

das doofe ist halt meine frau muß das immer runter machen damit sie was sehen kann 🙄

hat das schon mal jemand gehabt und kann mir ggf weiter helfen bzw. ne tip geben?