

Öl im Ansaugtrakt

Beitrag von „TG1977“ vom 24. November 2010 um 17:01

Hallo,

es ist normal der ganze Ansaugtrakt mit Öl verschmiert ist. Alle Ansaugschläuche liegen im Öl.
Könnte das ein Hinweis sein, dass der Turbo bald seine Funktion aufgibt.

Vielen Dank