

# Spalt zwischen Kühlergrill und Motorhaube

**Beitrag von „tdr“ vom 27. November 2010 um 17:17**

Hallo, ich bin neu hier und hoffe bald so ein nettes Gefährt zu besitzen.

Habe heute einen Touareg 4,2 BJ Anfang 2006 Probe gefahren.

Ausstattung und Technik in einen sehr guten Zustand bis auf ein paar optische Mängel. Kleine Kratzer an der Stoßstange und Spiegel und das er nach einen Kundendienst schreit. Aktuell sind 45.000km drauf.

Was mir aber komisch vorkommt ist der Spalt zwischen Kühlergrill und Motorhaube. In der Mitte der Bauteile habe ich einen schönen Spalt (ca. 4-5mm) der sich nach links und nach rechts, zwar schön gleichmäßig, so weit verkleinert das der Kühlergrill an der Motorhaube direkt an liegt.

Auch ist mir aufgefallen das der Umlaufende Gummi vorne beim Motor jeweils links und rechts an den Ecken sich gelöst hat und sich sehr schwer wieder auf das Blechprofil aufstecken lässt. Ist das Normal? Oder kann ich hier von einen grösseren Rempler ausgehen.

Vielleicht hat jemand das gleiche Modell und kann mir berichten.

Danke für Antwort.