

# **Spalt zwischen Kühlergrill und Motorhaube**

**Beitrag von „cybister“ vom 28. November 2010 um 20:37**

Folgendes fällt mir auf:

Auch der linke Scheinwerfer sitzt mit seiner Innenkante nicht in der Flucht des Spaltes zwischen Haube und Kotflügel.

Sieht fast so aus, als ob die gesamte Frontschürze nach rechts verschoben ist, oder?

Gruss,  
Michael