

Spalt zwischen Kühlergrill und Motorhaube

Beitrag von „macko“ vom 28. November 2010 um 20:44

Hi,

die Spaltmaße stimmen überhaupt nicht, schaut aus wie nach nem Auffahrunfall.

Die Ecken der Kühlergrills müssen mit den lackierte Flächen zwischen Scheinwerfer und Grill oben in der Kante bündig sein, erst dann kann man den Spalt der Motorhaube einstellen.

Hier ist was faul...

gruss

marco