

Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „gollum10“ vom 2. Dezember 2010 um 17:42

Hallo noch einmal,

sorry aber klingt für mich unlogisch. Begründung:

bei mir war es offensichtlich eine fehlerhafte Installation, sonst hätte install noch mal 3 dann 7 nicht funktionieren dürfen!

Beim flashen, also beim installieren einer anderen Version, wird der elektronische Baustein (eprom?) zunächst gelöscht (sagt zumindest die Anzeige während des Prozesses). Eine neue Software würde demnach sowieso mit der Version aufgespielt die gerade installiert wird (egal ob neu oder alt). So funktioniert flashen bei Motherboards z.B. auch.

Angenommen das hier erwähnte stimmt, brauchst du nur eine andere Version, egal welche, spielst sie auf und spielst anschließend wieder die V7 drauf.

Das hier beruht lediglich auf meiner Erfahrung und dem was mein Hirn daraus folgert. Das bedeutet nicht, dass es auch unbedingt stimmt. Bin kein Elektronikfachmann. Ich sehen allerdings nicht, warum man das nicht versuchen sollte. Schaden sollte das Gerät nicht nehmen wenn eine ältere Version aufgespielt wird. Das kann im Alltag ja auch passieren, wenn man sich eine falsche CD schnappt.

Gruß Lars