

Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „gollum10“ vom 3. Dezember 2010 um 17:11

recht haste!! zumal bei mir heute folgendes passierte: Ton war wieder weg. Habe wieder die V3 rein und anschließend die V7. Alles wieder OK. Aber was bedeutet das -> Flashen bedeutete hier offenbar etwas anderes als beim motherboard, denn sonst müsste etwas was einmal funktioniert immer funktionieren.

Demnach kann man das was ich vorher geschrieben habe offenbar vergessen. Sorry. Wenn es also kein Softwareupdate für das RNS2 selbst gibt fällt mir nix mehr ein.

Vielleicht noch ein letzter Tipp. Kauf dir in der Bucht die V3 oder V5. Gibt es für ein absolutes Kleingeld. Insbesondere dann, wenn es wie bei mir heute Rückfälle gibt hast du immer die Möglichkeit zu reparieren.

ciao
Lars