

# "Rubbeln" bei kalten Temperaturen

Beitrag von „coala“ vom 7. Dezember 2010 um 18:43

[Zitat von Sami](#)

...Welche Baujahre habe die von dir erwähnten Probleme mit dem "hoppeln"?

Das betraf hauptsächlich die Jahrgänge bis Anfang 2005. Es gab im Laufe der Zeit dann u.a. eine Änderung in der Konstruktion der Reiblamellen im Zwischengetriebe (Längssperre). Außerdem wurden im Zuge der Serviceaktion 90 D7 Softwaretechnische Veränderungen in der Ansteuerung vorgenommen.

Grüße  
Robert