

Urplötzlich starkes Laufgeräusch hinten rechts.

Beitrag von „Husky“ vom 8. Dezember 2010 um 20:04

Hi,

genau das gleiche hatte ich auch vor 3 Wochen, auch hinten rechts: Die Kugel war aus der Pfanne gesprungen.

Die neue Koppelstange , die ich eingebaut habe, sah anders aus: keine Kugel mehr, sondern ein Gummimetallager im oberen Auge der Koppelstange, jetzt kann nichts mehr herausspringen.

Offensichtlich hat VW hier eine Schwachstelle erkannt.

Gruss Husky