

Fehler die eine Rückrufaktion Wert wären !

Beitrag von „Dicker2005“ vom 22. Dezember 2010 um 16:51

Es ist wieder mal soweit!

2008 wurde der Niveausensor vorne links erneuert!

Ich war heute in Werkstatt ist der selbe wieder!!

Der Ingenieur der den Sensor an diesen Platz gesetzt hat müßte die gelbe Zitrone bekommen.

Ohne Spritzschutz ist klar das das Wasser zwischen Stecker und Sensor kommt und die Kontakte zusammenrosten/gammeln etc. läßt.

Ich werde dies mal VW schreiben,was die sagen!

Habe keine Lust alle zwei Jahre das selbe mitzumachen!!!!